

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| Buque de Pesca | - | Parámetros de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad | Arrastre Pareja Fondo Rampero | Condiciones Ambientales | | | | | | | | Iluminación | | | | Ruido | | | | | |
| Embarque | 22/08/05-25/08/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Trabajadores / Puntos de muestreo | Tª (°C) | Criterio | R.D. 486/1997 | | HR (%) | R.D. 486/1997 | | Iluminación | | Criterio | R.D. 486/1997 | R.D. 1216/1997[4] | | dBA medio (Leq) | dBA máx | dBA mín | R.D. 1216/1997[5] | R.D. 1316/1989[6] | A-468 (XII)[7] |
|-----------------------------------|---------|------------|---------------|-----|--------|---------------|-------|-------------|-------|--------------|---------------|-------------------|-----|-----------------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | min | max | | día | noche | min | min | | max | max | max | | | | max | | |
| Zona Eviscerado | 25.9 | ligero | 14 | 25 | 63.1 | 30 | 70 | ≡ | 263 | e.v.alta | 500 | ≡ | ≡ | 97.4 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 90 |
| Comedor | 25.5 | sedentario | 17 | 27 | 69.6 | 30 | 70 | ≡ | 137.8 | e.v.moderada | 200 | ≡ | ≡ | 83.3 | ≡ | ≡ | 65 | 85 | 65 |
| Cocina | 30.8 | sedentario | 17 | 27 | 59.2 | 30 | 70 | ≡ | 392 | e.v.alta | 500 | ≡ | ≡ | 88.8 | ≡ | ≡ | 65 | 85 | 75 |
| Gambuza | 30.1 | sedentario | 17 | 27 | 58.5 | 30 | 70 | ≡ | 172 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 64.4 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 60 |
| Camarote Engrasador | 26.0 | sedentario | 17 | 27 | 60.0 | 30 | 70 | ≡ | 243 | e.v.baja | 100 | 300 | 500 | 68.4 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Camarote Cocinero | 25.9 | sedentario | 17 | 27 | 62.6 | 30 | 70 | ≡ | 165 | e.v.baja | 100 | 300 | 500 | 64.3 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Camarote Contramaestre | 25.5 | sedentario | 17 | 27 | 63.0 | 30 | 70 | ≡ | 426 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 65.3 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Camarote Marineros Babor | 25.0 | sedentario | 17 | 27 | 61.5 | 30 | 70 | ≡ | 276 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 65.0 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Camarote Marineros Estribor | 25.7 | sedentario | 17 | 27 | 58.1 | 30 | 70 | ≡ | 252 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 65.4 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Baño | 26.5 | sedentario | 17 | 27 | 64.8 | 30 | 70 | ≡ | 277 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 75.3 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 90 |
| Pañol de Proa | 27.7 | sedentario | 17 | 27 | 60.2 | 30 | 70 | ≡ | 735 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | 96.9 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 90 |
| Taller | 26.2 | ligero | 14 | 25 | 56.2 | 30 | 70 | ≡ | 567 | e.v.alta | 500 | 300 | 500 | 104.7 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 85 |
| Camarote Patrón Pesca | 24.4 | sedentario | 17 | 27 | 62.3 | 30 | 70 | ≡ | 142 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 90 |
| Camarote Patrón Costa | 26.4 | sedentario | 17 | 27 | 59.6 | 30 | 70 | ≡ | 151 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 65 | 85 | 65 |
| Camarote Jefe Máquinas | 22.5 | sedentario | 17 | 27 | 59.0 | 30 | 70 | ≡ | 149 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 65 | 85 | 75 |
| Botiquín | 26.6 | sedentario | 17 | 27 | 61.4 | 30 | 70 | ≡ | 271 | e.v.alta | 500 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 60 |
| Baño | 26.5 | sedentario | 17 | 27 | 57.0 | 30 | 70 | ≡ | 280 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Pañol de Proa | 29.3 | sedentario | 17 | 27 | 57.3 | 30 | 70 | ≡ | 735 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Pasillo Babor | 23.6 | sedentario | 17 | 27 | 55.6 | 30 | 70 | ≡ | 252 | e.v.baja | 100 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Parque de Pesca | 24.8 | ligero | 14 | 25 | 56.6 | 30 | 70 | ≡ | 252 | e.v.alta | 100 | ≡ | ≡ | 97.4 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Puente | 26.0 | sedentario | 17 | 27 | 49.8 | 30 | 70 | ≡ | 440 | e.v.moderada | 200 | ≡ | ≡ | 77.9 | ≡ | ≡ | 60 | 85 | 60 |
| Sala de Máquinas | 34.6 | ligero | 14 | 25 | 41.2 | 30 | 70 | ≡ | 723 | e.v.alta | 500 | ≡ | ≡ | 104.7 | ≡ | ≡ | ≡ | 85 | 90 |

Referencias legislativas:

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 1216/1997 del 18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad en el trabajo a bordo de buques de pesca.
R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo.
Resolución A-468 (XII) Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques.

Día soleado, 24.8°C de temperatura y 56.6% de humedad relativa.
La iluminación ha sido medida al atardecer.